



SERVICE INFO – INA 0026




Hihnapyörän 535 0117 10 korvaaminen laturin vapaapyörällä 535 0105 10

Autonvalmistajat:	Dacia, Renault
Tuotenro INA:	535 0105 10 (uusi) 535 0117 10 (korvattu)
OE Nrot:	
Renault	77 00 110 616
Laturi nro:	82 00 323 137



Kuva 3: Tuotteen korvaaminen




Kuva 4: INA erikoistyökalut



Kuva 1: 535 0117 10

Värähtelyvaimenninta LuK-AS Nrot 535 0117 10 (kuva 1) ei enää toimiteta ja se on korvattu tilausnumerolla 535 0105 10 (kuva 2).



Kuva 2: 535 0105 10

Toimituksen sisältö:
1x Laturin vapaapyörä
1x Suojakansi

- a. 400 0235 10 (torx, lyhyt)
- b. 400 0201 10 (torx, perusmalli)
- c. 400 0200 10 (monikulma, perusmalli)
- d. 400 0234 10 (monikulma, lyhyt)

Asennusohjeet:

1. Poista moniurahihna.
2. Tarkasta kaikki hihnakäytön komponentit ja vaihda vialliset.
3. Irrota alkuperäinen hihnapyörä laturista. (ks. kuva 3)
4. Asenna laturin vapaapyörä 535 0105 10 erikoistyökalun avulla. (ks. kuva 4)
5. Asenna suojakansi vapaapyörään huolellisesti.
6. Asenna moniurahihna

Huomio:

Viallinen laturin hihnapyörä voi aiheuttaa vahinkoa moottorille.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0026