



SERVICE INFO – INA 0026



Заміна шків генератора з демпфером 535 0117 10 на шків генератора з обгінною муфтою 535 0105 10

Виробники: Dacia, Renault

LuK-AS-N° старий: 535 0117 10


LuK-AS-N° новий: 535 0105 10

Номер оригінального обладнання:
Renault 77 00 110 616

Номер генератора: 82 00 323 137



Зображення 3: Заміна шківів



Зображення 4: Зображення спеціального інструменту



Зображення 1: 535 0117 10

Шків генератора з демпфером LuK-AS-N° 535 0117 10 (див. зображення 1) більше не поставляється, він замінений на шків генератора з обгінною муфтою 535 0105 10 (див. зображення 2).



Зображення 2: 535 0105 10

Комплект постачання:

1 x шків генератора з обгінною муфтою
1 x ущільнювальний ковпачок

- a. 400 0235 10 (Торх, короткий)
- b. 400 0201 10 (Торх, стандартний)
- c. 400 0200 10 (багатогранний, стандартний)
- d. 400 0234 10 (багатогранний, короткий)

Інструкція з монтажу:

1. Демонтуйте полікліновий ремень
2. Перевірте всі компоненти приводу ремня на наявність пошкоджень — замініть пошкоджені компоненти
3. Зніміть оригінальний шків ремня з генератора (див. зображення 3)
4. Встановіть шків генератора з обгінною муфтою за допомогою відповідного спеціального інструменту (див. зображення 4)
5. Закріпіть ущільнювальний ковпачок на шківі генератора з обгінною муфтою — переконайтеся, що він правильно зафіксований!
6. Встановіть полікліновий ремень

Важливо:

Вихід з ладу шківів генератора з демпфером може призвести до пошкодження двигуна автомобіля!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.rexpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0026