



SERVICE INFO – INA 0029



Häiritsevää ääntä moniurahiinan kierron alueella

Autonvalmistajat: Opel, Vauxhall


Malli: Corsa C vuodesta 2004
 Corsa D vuodesta 2007
 Tigra B vuodesta 2004
 Agila vuodesta 2004
 Meriva vuodesta 2004
 Combo vuodesta 2004
 Astra-H vuodesta 2005

Moottorityypit: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Tuotenro INA:

DENSO - laturit: 535 0151 10

VALEO - laturit: 535 0063 10



Kuva 1: Alkuperäisosan korvaaminen



Kuva 2: INA erikoistyökalut

Huomio:

INA suosittelee laturin vapaapyörän vaihtotyössä käytettäväksi INA erikoistyökaluja.

- a. 400 0235 10 Torx, lyhyt
- b. 400 0201 10 Torx, perusmalli
- c. 400 0200 10 Monikulma, perusmalli
- d. 400 0234 10 Monikulma, lyhyt

Diagnoosi:

Vinkuva ääni moniurahiinan alueella.

Vian aiheuttaja:

Vioittunut laturin vapaapyörä.


Korjaus toimenpide:

Edellä esitetyissä ajoneuvoissa joissa on DENSO - laturi, tulisi alkuperäinen laturin vapaapyörä korvata muutetulla INA vapaapyörällä (ks. kuva 1). INA tarjoaa laturin vapaapyörää myös ajoneuvoihin joissa on VALEO - laturi.

Laturin vapaapyörät tuotenro INA. 535 0063 10 ja 535 0151 10 eivät juuri eroa toisistaan ulkonäöllisesti. Valinnassa tulee huomioida niiden pienet eroavaisuudet (ks. kuva 3).

Suosituks:

Diagnostiikan ja korjausten yhteydessä on tarkastettava koko apulaite- ja hammashiinakierto sekä tarvittaessa vaihdettava vioittuneet tai kuluneet osat.



Kuva 3: Laturin vapaapyörrien 535 0063 10 (VALEO) ja 535 0151 10 (DENSO) erot.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!