

## Pištanje u području pljosnatog remena s utorima

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Proizvođač:</b> | Opel, Vauxhall   |
| <b>Modeli:</b>     | Corsa C od 2004<br>Corsa D od 2007<br>Tigra B od 2004<br>Agila od 2004<br>Meriva od 2004<br>Combo od 2004<br>Astra-H od 2005 |
| <b>Kod motora:</b> | C13DT, Z13DT,<br>Z13DTJ, Y13DT,<br>Z13DTH  |

### LuK-AS-br.:

**Za alternatore DENSO: 535 0151 10**

**Za alternatore VALEO: 535 0063 10**

### Dijagnoza:

Buka – pištanje u području pljosnatog remena s utorima.

### Mogući uzrok oštećenja:

Oštećenje remenice za prazni hod alternatora.


### Način otklanjanja uzroka:

Kod alternatora DENSO, prema preporukama proizvođača vozila, potrebno je zamijeniti originalno montiranu remenicu za slobodni hod modificiranom remenicom za slobodni hod alternatora marke INA (vidi sliku 1).


Ako je u vozilu montiran alternator VALEO, kompanija INA nudi također remenicu za slobodni hod alternatora. Kako se obje remenice za slobodni hod alternatora optički gotovo ne razlikuju (na pogled izvana), posvetite, molim, pozornost njihovim sitnim razlikama (vidi sliku 3)

### Preporuke:

Prilikom dijagnosticiranja i popravaka provjerite kompletan razvod i pogon pomoćnih agregata i eventualno izvršite zamjenu zupčastog i pljosnatog remena s utorima kao i zamjenu kolotura za napinjanje i vodećeg kolotura.



**Slika 1:** Zamjena proizvoda



**Slika 2:** Pregled specijalnih alata

### Uputa:


Za zamjenu remenice za prazni hod alternatora koristite odgovarajuće specijalne alate Schaeffler.

**a.** 400 0235 10 (torx, kratak)

**b.** 400 0201 10 (torx, standard)

**c.** 400 0200 10 (višekutni, standard)

**d.** 400 0234 10 (višekutni, kratak)



**Slika 3:** Razlikovanje remenica za slobodni hod alternatora INA 535 0063 10 (VALEO) i 535 0151 10 (DENSO)



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 04.2009

**INA 0029**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket