



SERVICE INFO – INA 0029



Pipelyder fra den operative delen av den v-ribbede remmen

Produsent: Opel, Vauxhall

Model: Corsa C fra 2004
 Corsa D fra 2007
 Tigra B fra 2004
 Agila fra 2004
 Meriva fra 2004
 Combo fra 2004
 Astra-H fra 2005

Motorkoder: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Bestillingsnr.:

til DENSO generator 535 0151 10

til VALEO generator 535 0063 10

Diagnose:

Pipelyder fra den operative delen av den v-ribbede remmen


Mulig årsak til skade:

Feil ved friløpremskiven OAP.

Hva som kan gjøres:

Med DENSO generatorer, avhengig av kjøretøyprodusenten, bør den originale friløpremskiven skiftes ut med en endret INA-friløpremskive OAP (se bilde 1).

INA tilbyr også en friløpremskive OAP for kjøretøy utstyrt med en VALEO generator. Ettersom det er svært lite synlig forskjell mellom de to friløpremskivene, vær veldig oppmerksom på særtrekkene (se bilde 3).



Figur 1: Utskiftning av artikkel




Figur 2: Oversikt over spesialverktøy

Henstilling:

Bruk det egnede Schaeffler-spesialverktøyet for å skifte ut friløpremskiven OAP.

- a. 400 0235 10 (Torx, kort)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (Polygonhode, standard)
- d. 400 0234 10 (Polygonhode, kort)



Figur 3: Skille mellom INA-friløpremskive OAP 535 0063 10 (VALEO) og 535 0151 10 (DENSO)

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!