



SERVICE INFO – INA 0029



Свист от рабочей зоны поликлинового ремня

Производители: Opel, Vauxhall

Модели: Corsa C с 2004 г.
 Corsa D с 2007 г.
 Tigra B с 2004 г.
 Agila с 2004 г.
 Meriva с 2004 г.
 Combo с 2004 г.
 Astra-H с 2005 г.

Коды двигателя: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Арт. номера:

Для генераторов
 DENSO: 535 0151 10
 Для генераторов
 VALEO: 535 0063 10

Неисправность:

Свист от рабочей зоны поликлинового ремня.

Возможные причины неисправности:

Неисправен шкив генератора с обгонной муфтой.

Способ устранения:

Для генераторов DENSO, в зависимости от автопроизводителя, оригинальный шкив генератора с обгонной муфтой должен быть заменен на модифицированный шкив от INA (см рис. 1).

Также INA предлагает шкив генератора с обгонной муфтой для автомобилей с установленным генератором VALEO. Из-за весьма незначительного видимого различия между двумя этими шкивами генератора обращайтесь пристальное внимание на отличительные особенности (см рис. 3).

Рекомендация:

Как часть диагностической и ремонтной процедуры, необходимо проводить полный контроль сборки и состояния привода вспомогательного оборудования; при необходимости заменить как ремень ГРМ, так и поликлиновый ремень, а также натяжитель и опорный ролик.




Рисунок 1: Замена детали



Рисунок 2: Обзор специнструмента

Примечание:

Используйте соответствующий специнструмент компании Schaeffler для замены шкива генератора с обгонной муфтой.

- a. 400 0235 10 (Торх, короткий)
- b. 400 0201 10 (Торх, стандартный)
- c. 400 0200 10 (Многогранный, стандартный)
- d. 400 0234 10 (Многогранный, короткий)




Рисунок 3: Различие между шкивами генератора с обгонной муфтой INA 535 0063 10 (для VALEO) и 535 0151 10 (для DENSO)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT