



SERVICE INFO – INA 0029



Visslande ljud från spårremmen

Tillverkare: Opel, Vauxhall

Modell: Corsa C od 2004
 Corsa D od 2007
 Tigra B od 2004
 Agila od 2004
 Meriva od 2004
 Combo od 2004
 Astra-H od 2005

Motorkod: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

LuK-AS-nr.:

För generatorer
 av märket DENSO: 535 0151 10
 För generatorer
 av märket VALEO: 535 0063 10

Diagnos:

Piskavé hluky z oblasti plochého drážkového řemene.

Möjliga orsaker till skador:

Skadad frinavremskiva.

Åtgärdande av fel:

Hos växelströmgeneratorer av märket DENSO, ska den originalmonterade frinavremskivan bytas ut mot en modifierad frinavremskiva av märket INA (se bild 1).

Om fabrikatet hos växelströmgeneratorn är VALEO, erbjuder INA likaså en frinavremskiva. Eftersom de båda frinavremskivorna utseendemässigt är näst intill lika, ska de små skillnaderna mellan dessa noteras (se bild 3).

Rekommendation:

Kontrollera hela drivkedjan hos aggregat- och kamaxeldriften och byt ut kugg- och spårremmar, samt även spänn- och avlänkningsrullar.




Bild 1: Produktersättning



Bild 2: Översikt över specialverktyg

Anvisningar:

Använd tillämpliga specialverktyg från Schaeffler vid byte av frinavremskiva.

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10(mångtandad, standard)
- d. 400 0234 10 (mångtandad, kort)




Bild 3: Skillnader hos INA frinavremskivor INA 535 0063 10 (VALEO) och 535 0151 10 (DENSO)

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.com