



SERVICE INFO – INA 0037



Karbantartási utasítás a VAG-segédhajtásokhoz generátor-szabardonfutó nélküli 1.9 TDI-motorokkal

Gyártók: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellek:
 Audi: A3
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI


OE sz.: 038 903 315 C (SH)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Cikksz.: 533 0081 30 (SH)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

*) SH -> Feszítőegység
 GFL -> Generátor-szabardonfutó



1. ábra: 533 0081 30 cikkszámú feszítőegység - az 1.9 TDI-motorokban alkalmazzák



2. ábra: Generátor-szabardonfutó cseréje

Az ékszíjhajtás erős dinamikus mozgása kedvezőtlen körülmények esetén zajképződéshez vezethet, ami akár az ékszíjfeszítő sérüléséhez is vezethet.

A következmény a segédhajtások meghibásodása, ami a jármű megállásához vezet.

Fontos:

A 533 0081 30 cikkszámú feszítőegységgel (1. ábra) szerelt segédhajtásokban cserélje ki a generátoron a merev ékszíjtárcsát INA generátor-szabardonfutóra (2. ábra).

Ha már generátor-szabardonfutó lenne beszerelve, akkor ellenőrizze annak működését.

A generátor-szabardonfutó alkalmazása jelentős tehermentesítésként hat a segédberendezések meghajtásában lévő minden komponens számára.

A mindenkori gépkocsihoz megfelelő generátor-szabardonfutó kiválasztásában katalógusaink nyújtanak segítséget.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>