

Modifica del design del braccio tenditore 534 0100 20

Costruttore veicolo:

Citroen, Fiat, Peugeot

Modelli:

Citroen: Berlingo, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Scudo, Ulysse

Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

Motori:

1.8i, 1.8 D

1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SD

1.9 SLD, 1.9 SRDT

2.0 HDI

2.1 D, 2.1 TD

OE Numero:

Citroen: 5751.30

Fiat: 9623001280

Peugeot: 5751.30

N. art.:

534 0100 20




Figura 1: 534 0100 20 - versione attuale

A seguito della continua evoluzione dei nostri prodotti è stato modificato il design del braccio tenditore 534 0100 20.

Gli accessori (dischi) che fino ad ora erano forniti scolti, sono montati sul braccio tenditore.

Inoltre è stata modificata la vite di fissaggio.

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti. Entrambe le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.

Note:

Con la nuova versione deve essere utilizzata solo la nuova vite in dotazione. Non è consentito utilizzare altre viti o le viti precedenti!

Per il serraggio della vite di fissaggio applicare la coppia prescritta dal costruttore veicolo!



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!




Figura 2: 534 0100 20 - versione precedente

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 10.2009

INA 0042

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.

Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)

e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

