

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Nuevo set de reparación con polea libre del alternador y manguito de acoplamiento flexible

Fabricante: Volkswagen

Modelos: Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5

Motores: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Códigos de motor: AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA

Referencias originales: (1) 070 903 201 E (polea libre del alternador)
(2) 070 903 327 C / D (manguito de acoplamiento flexible)

Nº de artículo (ANTERIOR): (1) 535 0118 10 (polea libre del alternador)
(2) 536 0310 10 (manguito de acoplamiento flexible)
(3) 530 0493 10 (set de reparación)

Nº de artículo (NUEVO): (1) 535 0118 10 (polea libre del alternador)
(2) 535 0185 10* (manguito de acoplamiento flexible)
(3) 535 0186 10 (set de reparación)




Fig 1: Polea libre del alternador con manguito de acoplamiento flexible y engranaje recto

Schaeffler Automotive Aftermarket ha atribuido un nuevo número de artículo a las piezas mencionadas. Las piezas de reparación en sí no han sufrido ninguna modificación.

En la Fig. 1 se indica la posición de cada uno de los componentes en el engranaje recto de los motores Volkswagen nombrados anteriormente.

La polea libre del alternador 535 0118 10 (1) y el manguito de acoplamiento 535 0185 10* (2) se utilizan en este engranaje tanto para el alternador (ALT) como para el compresor de aire acondicionado (AC).

Schaeffler Automotive Aftermarket también ofrece como solución de reparación completa el set de reparación 535 0186 10 (3), que incluye la polea libre del alternador y el manguito de acoplamiento flexible.

Leyenda para la Fig. 1:

- (1) Polea libre del alternador 535 0118 10
- (2) Manguito de acoplamiento flexible 535 0185 10*
- (3) Set de reparación 535 0186 10
- (CA) Piñón del árbol de levas
- (WP) Piñón de la bomba de agua
- (CS) Piñón del cigüeñal
- (OP) Piñón de la bomba de aceite
- (ALT) Conexión al alternador
- (AC) Conexión al compresor de aire acondicionado



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 01.2010
INA 0051

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

*) no disponible por separado.

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

