




SERVICE INFO – INA 0051



VW 2,5TDI laturin vapaapyörä ja joustavan liitosholkin korjaussarja

Autonvalmistajat:	Volkswagen
Mallit:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Moottorit:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Moottorien koodit:	AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
OE Nrot:	(1) 070 903 201 E (laturin vapaapyörä) (2) 070 903 327 C (joustava liitosholkki)
Tuoteno INA (uusi):	(1) 535 0118 10 E (laturin vapaapyörä) (2) 536 0310 10 (joustava liitosholkki) (3) 530 0493 10 (korjaussarja)
Tuoteno INA (korvattu):	(1) 535 0118 10 E (laturin vapaapyörä) (2) 535 0185 10* (joustava liitosholkki) (3) 535 0186 10 (korjaussarja)



Kuva 1: Laturin vapaapyörä joustavalla liitosholkilla ja sijainnit hammaspyörästä

Kuva 1: Osaluettelo

- (1) Laturin vapaapyörä 535 0118 10
- (2) Joustava liitosholkki 535 0185 10*
- (3) Korjaussarja 535 0186 10
- (CA) Nokka-akselin hammaspyörä
- (WP) Vesipumpun hammaspyörä
- (CS) Kampi-akselin hammaspyörä
- (OP) Öljypumpun hammaspyörä
- (ALT) Laturin liitäntä
- (AC) Ilmastoinnin kompressorin liitäntä

Edellä mainittuihin VW TDI moottoreihin on saatavana INA:n korjaussarja (tuoteno INA. 535 0186 10) sisältäen laturin vapaapyörän ja joustavan liitosholkin.

INA korvasi esitettyjen osien tuotenumerot, mutta itse osia ei ole muutettu millään tavalla.

Kuvassa 1 on esitetty eri komponenttien sijoitus Volkswagen-moottorien hammaspyörästä. Tässä pyörästä sekä laturin (GEN) että ilmastoinnin kompressorin (AC) voimansiirto tapahtuu vapaapyörän (tuoteno INA. 535 0118 10) ja liitosholkin (tuoteno INA. 535 0185 10*) välityksellä.

*) Ei saatavana erikseen.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!