




## SERVICE INFO – INA 0051



# Вказівки щодо використання ремонтного комплекту для заміни шківів генератора з обгінною муфтою та гнучкою з'єднувальною муфтою зчеплення

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Виробник:                       | Volkswagen   |
| Моделі:                         | Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5  |
| Двигуни:                        | 2.5 TDI, 5.0 TDI   |
| Коди двигунів:                  | AJS, AXE, AXD, AYN, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA   |
| Номер оригінального обладнання: | (1) 070 903 201 E (шків генератора з обгінною муфтою)<br>(2) 070 903 327 C (гнучка з'єднувальна муфта зчеплення) |



Зображення 1: 534 0243 10 - Кронштейн з натяжним пристроєм на схемі приводу додаткових механізмів

Артикульний номер (1) 535 0118 10 E (шків генератора (СТАРИЙ):  
(2) 536 0310 10 (гнучка з'єднувальна муфта зчеплення)  
(3) 530 0493 10 (ремонтний комплект)

Артикульний номер (1) 535 0118 10 E (шків генератора (НОВИЙ):  
(2) 535 0185 10\* (гнучка з'єднувальна муфта зчеплення)  
(3) 535 0186 10 (ремонтний комплект)

Компанія Schaeffler Automotive Aftermarket виконала заміну артикульних номерів вказаних вище деталей. Самі деталі не були змінені.

На зображенні 1 показано як розміщений кожен компонент на зубчастих коліщатах приводу ГРМ вказаних двигунів Volkswagen.

Шків генератора з обгінною муфтою 535 0118 10 (1) і з'єднувальна муфта зчеплення 535 0185 10\* (2) використовуються у цьому приводі як для генератора (GEN), так і для компресора кондиціонера (AC).

Компанія Schaeffler Automotive Aftermarket також пропонує в якості комплексного рішення для ремонту ремонтний комплект 535 0186 10 (3), до складу якого входять шків генератора з обгінною муфтою і гнучка з'єднувальна муфта зчеплення.

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
+380 44 520 - 13 - 80  
info.ua@schaeffler.com  
www.schaeffler.ua/aftermarket  
www.repxpert.ua

### Пояснення до зображень 1:

- (1) Шків генератора з обгінною муфтою 535 0118 10
- (2) Гнучка з'єднувальна муфта 535 0185 10\*
- (3) Ремонтний комплект 535 0186 10
- (CA) Зубчасте коліщатко кулачкового вала
- (WP) Зубчасте коліщатко помпи
- (CS) Зубчасте коліщатко колінчастого вала
- (OP) Зубчасте коліщатко масляного насоса
- (ALT) З'єднувальний елемент генератора
- (AC) З'єднувальний елемент компресора кондиціонера

\*) Окремо не поставляється.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!