




Modifica dei galoppini di alcuni bracci tenditori per il comando dei gruppi accessori

Costruttori

veicoli: Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

N. articoli:

533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30



Dettagliate assegnazioni ai veicoli sono disponibili nei nostri cataloghi.

Figura 1: Visione dettagliata dei galoppini della versione precedente (sinistra) e della nuova versione (destra)

Per i bracci tenditori descritti, Schaeffler Automotive Aftermarket offre da subito versioni con galoppini modificati.

Le differenze sono, come mostrato in figura 1, da un lato il rivestimento (prima nero, ora metallizzato) e dall'altro il collegamento del galoppino con il braccio (prima fissato con rivetto, ora clinciato).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti. Entrambe le versioni rispettano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza limitazioni per i veicoli illustrati nei cataloghi.



Rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 03.2010

INA 0055

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

