



SERVICE INFO – INA 0059



Změna materiálu u vodící kladky 532 0501 10

Výrobci:	Ford, Mazda
Modely:	
Ford:	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda:	121 III
Motory:	1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V
OE č.:	
Ford:	95WF-19A216-AC (nahrazen) 95WF-19A216-AD (nahrazen) YS4E-19A216-AA (aktuální) 7109163 (nahrazen) 1112807 (nahrazen) 1139951 (aktuální)
Mazda:	1E03-15-930A
Obj. č.:	532 0501 10



Obrázek 1: dosavadní provedení z kovu



Obrázek 2: nové provedení z plastu

V rámci trvalého dalšího vývoje našich produktů byly oběžné plochy vodících kladek 532 0501 10 z kovu změněny na oběžné plochy z plastu.

V přechodové fázi může dojít k tomu, že budou dodávány jak vodící kladky s plochou z kovu, tak také s plochou z plastu.

Pokyn:

Obě vodící kladky lze i přes rozdílné provedení používat bez omezení pro vozidla udaná v katalogu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0059