



SERVICE INFO – INA 0059



Изменение материала

обводного ролика 532 0501 10

Производители: Ford, Mazda

Модели:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Двигатели:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V,
1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE номера:

Ford: 95WF-19A216-AC (заменен)
95WF-19A216-AD (заменен)
YS4E-19A216-AA (текущий)
7109163 (заменен)
1112807 (заменен)
1139951 (текущий)

Mazda: 1E03-15-930A

Арт. номер: 532 0501 10



Рисунок 1: Предыдущая конструкция из металла



Рисунок 2: Новая конструкция из пластика

Рабочая поверхность обводного ролика 532 050110 была заменена с металла на пластик в рамках наших непрерывных усилий по развитию продукта.

Возможно, что во время переходного периода могут быть доставлены как металлические, так и пластиковые обводные ролики.

Примечание:

Несмотря на различия в конструкции, оба ролика могут быть использованы на указанных в каталогах автомобилях.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0059