

SERVICE-INFO



Zmena materiálu v prípade vodiacej kladky 532 0501 10

Výrobca:	Ford, Mazda
Modely:	
Ford:	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda:	121 III
Motory:	1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V
OE-č.:	
Ford:	95WF-19A216-AC (nahrazen) 95WF-19A216-AD (nahrazen) YS4E-19A216-AA (aktuálny) 7109163 (nahrazen) 1112807 (nahrazen) 1139951 (aktuálny)
Mazda:	1E03-15-930A
Obj. č.:	532 0501 10



Obrázok 1: doterajšie vyhotovenie z kovu



Obrázok 2: nové vyhotovenie z plastu

V rámci trvalého ďalšieho vývoja našich produktov boli obežné plochy vodiacich kladiek 532 0501 10 z kovu zmenené na obežné plochy z plastu. V prechodovej fáze môže dôjsť k tomu, že budú dodávané tak vodiace kladky s plochou z kovu, ako aj s plochou z plastu.

Pokyn:

Obe vodiace kladky možno aj napriek rozdielnym vyhotoveniam používať bez obmedzenia pre vozidlá uvedené v katalógu.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 04.2010
INA 0059

Technické zmeny vyhradené
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket