



SERVICE INFO – INA 0060



Optické rozdíly u vahadel s vlečnou pákou 422 0102 10 a u opěrných prvků 420 0222 10

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modely:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motorý:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
OE č.:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Objednací č.:	(1) 422 0076 10 (nahrazeno) (1) 422 0102 10 (nové) (2) 420 0221 10 (nahrazeno) (2) 420 0222 10 (nové)



Obrázek 1: Provedení 1



Obrázek 2: Provedení 2

Při výměně vahadel s vlečnou pákou a hydraulických opěrných prvků se mohou u vozidel vyskytovat verze znázorněné na obrázcích 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí v současnost varianty znázorněné na obrázku 2.

Pokyn:

Vyměňujte vždy v sadě!

Při závadě jednoho nebo několika hydraulických komponentů pro vyrovnávání vůle ventilů by se vždy měla provést výměna kompletní sady.

Aby se zamezilo vícenásobným opravám a vysokým nákladům na opravy, měla by se vždy společně vyměňovat vahadla s vlečnou pákou a opěrný prvek.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT

INA 0060