



SERVICE INFO – INA 0060



Optiske forskelle

på løftestænger med slæbende vægtstang 422 0102 10 og på støttelementer 420 0222 10

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motorer:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
OE-nr.:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Best. nr.:	(1) 422 0076 10 (erstattet) (1) 422 0102 10 (ny) (2) 420 0221 10 (erstattet) (2) 420 0222 10 (ny)



Billede 1: Udførelse 1



Billede 2: Udførelse 2

Ved udskiftning af løftestænger med slæbende vægtstang og hydrauliske støttelementer kan der i diverse køretøjer findes versioner som vises på billede 1 og 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i øjeblikket varianter som vises på billede 2.

Bemærk:

Udskiftning skal altid foretages i et sæt!

Ved svigt af en eller flere hydrauliske komponenter til udligning af ventilens spillerum skal man altid udskifte hele sættet.

Løftestænger med den slæbende vægtstang og støttelementet skal altid udskiftes på en gang for at forebygge mange forskellige reparationer og høje reparationsomkostninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

www.rexpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0060