



## SERVICE INFO – INA 0060



# Ulkonäölliset erot keinuvivuissa ja nostimessa 422 0102 10 ja tukiosissa 420 0222 10

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Mallit:**

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT  
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V  
 Škoda: Oktavia, Superb, Yeti  
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton,  
 Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg,  
 Multivan T5, Transporter T5

**Moottorit:** 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI,  
 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

**OE Nrot:** (1) 059 109 417 J  
 059 109 417 G  
 (2) 059 109 521 G  
 03L 109 521  
 03L 109 521 A

**Tuotenumero** (1) 422 0076 10 (korvattu)  
 (1) 422 0102 10 (uusi)  
 (2) 420 0221 10 (korvattu)  
 (2) 420 0222 10 (uusi)



Kuva 1: Malli 1



Kuva 2: Malli 2

Vaihdettaessa keinuvivut nostimiseen ja hydrauliset tukiosat voi ajoneuvoissa olla kuvissa 1 ja 2 esitetyt versiot.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa nykyisin kuvassa 2 esitettyjä vaihtoehtoja.

**Huomio:**

**Vaihda aina koko sarja!**

Venttiilien välyksen tasauksen yhden tai useamman hydrauliosan vian yhteydessä pitäisi aina vaihtaa koko sarja. Useampikertaisten korjausten ja niiden kustannusten välttämiseksi pitäisi aina vaihtaa yhtä aikaa keinuvipu nostimiseen ja tukiosa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!