



SERVICE INFO – INA 0060



Szemmel látható eltérések

az 422 0102 10 számú emelőhimbánál és a 420 0222 10 számú kitámasztóelemnél

Gyártók:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modellek:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motorok:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
OE sz.:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Cikksz.:	(1) 422 0076 10 (lecserélveo) (1) 422 0102 10 (nové) (2) 420 0221 10 (lecserélveo) (2) 420 0222 10 (nové)



1. ábra: 1. kivitel



2. ábra: 2. kivitel

Az emelőhimba és a hidraulikus kitámasztóelem cseréjekor a járműben az 1. és a 2. ábrákon látható változatok fordulhatnak elő.

A Schaeffler Automotive Aftermarket jelenleg a 2. ábrán ábrázolt változatot kínálja.

Útmutatás:

Csere mindig készletben!

Egy vagy több hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő elem meghibásodásakor mindig a komplett készlet cseréjének kell következnie.

A többszörös javítás és a nagyobb költségeinek elkerülése érdekében, karbantáskor mindig az emelőhimbát és a kitámasztóelemet együtt kell kicserélni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>