



## SERVICE INFO – INA 0060



# Synlige forskjeller mellom kamfølgeren 422 0102 10 og støtteelementet 420 0222 10

Produsent:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motorer:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
OE nr.:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Artikkel nr.	(1) 422 0076 10 (erstattet) (1) 422 0102 10 (ny) (2) 420 0221 10 (erstattet) (2) 420 0222 10 (ny)



Figur 1: Design 1



Figur 2: Design 2

Ved utskiftning av kamfølgeren og det hydrauliske støtteelementet, kan versjonene som er illustrert i bildene 1 og 2 ha vært brukt i kjøretøyet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leverer for tiden versjonen som vises i bilde 2, men kan brukes til å erstatte versjonen i bilde 1.

### Henstilling:

#### Skift alltid ut i sett!

Skift alltid ut det fullstendige settet ved feil ved én eller flere av komponentene med hydraulisk utligning av ventilkларing. For å unngå flere reparasjoner og høyere kostnader, bør alltid kamfølgeren og støtteelementer skiftes ut på samme tid.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

INA 0060