



## SERVICE INFO – INA 0060



# Визуальная разница

между коромыслами 422 0102 10 и гидрокомпенсаторами 420 0222 10

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT  
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V  
 Škoda: Octavia, Superb, Yeti  
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Двигатели: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE номера: (1) 059 109 417 J  
 059 109 417 G  
 (2) 059 109 521 G  
 03L 109 521  
 03L 109 521 A

Арт. номера: (1) 422 0076 10 (заменен)  
 (1) 422 0102 10 (новый)  
 (2) 420 0221 10 (заменен)  
 (2) 420 0222 10 (новый)



Рисунок 1: Конструкция 1



Рисунок 2: Конструкция 2

При замене коромысла и гидрокомпенсатора обратите внимание, что возможно применение двух вариантов конструкции (см. рис 1 и 2).

В настоящий момент Schaeffler Automotive Aftermarket поставляет версию, показанную на рис 2, которая может быть использован для замены версии, изображенной на рис. 1.

### Замечание:

#### Всегда заменяйте оба компонента!

Всегда заменяйте полный набор, если один из компонентов механизма компенсации клапанного зазора вышел из строя.

Чтобы избежать повторного ремонта и дополнительных расходов заменяйте коромысло и гидрокомпенсатор одновременно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”  
 +7 (495) 737 76 60  
 aftermarket.ru@schaeffler.com  
 aftermarket.schaeffler.ru  
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0060