

SERVICE-INFO



Optické rozdiely v prípade vahadiel s vlečnou pákou 422 0102 10 a v prípade oporných prvkov 420 0222 10

Výrobci: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motory: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE č.: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Obj. č.: (1) 422 0076 10
(nahrazeno)
(1) 422 0102 10 (nové)
(2) 420 0221 10
(nahrazeno)
(2) 420 0222 10 (nové)



Obrázok 1: Vyhotovenie 1



Obrázok 2: Vyhotovenie 2

Pri výmene vahadiel s vlečnou pákou a hydraulických oporných prvkov sa môžu v prípade vozidiel vyskytovať verzie znázornené na obrázkoch 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket ponúka v súčasnosti varianty znázornené na obrázku 2.

Pokyn:

Vymieňajte vždy v súpave!

Pri poruche jedného alebo niekoľkých hydraulických komponentov pre vyrovnanie vôle ventilov by sa vždy mala vykonať výmena kompletnej súpravy. Aby sa zamedzilo viacnásobným opravám a vysokým nákladom na opravy, mali by sa vždy spoločne vymieňať vahadlá s vlečnou pákou a oporný prvok.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 05.2010
INA 0060

Technické zmeny vyhradené
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Ak používate čísla náhradných dielov výrobcu vozidla, slúžia tieto čísla iba pre účely porovnania.