



SERVICE INFO – INA 0060



Optiska skillnader

hos kamföljare 422 0102 10 och supportelement 420 0222 10

Tillverkare: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
 Škoda: Oktavia, Superb, Yeti
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorer: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Best. nr.: (1) 059 109 417 J
 059 109 417 G
 (2) 059 109 521 G
 03L 109 521
 03L 109 521 A

Art-nr.: (1) 422 0076 10 (tidigare)
 (1) 422 0102 10 (nuvarande)
 (2) 420 0221 10 (tidigare)
 (2) 420 0222 10 (nuvarande)



Bild 1: Utförande 1



Bild 2: Utförande 2

Vid byte av kamföljare och hydrauliska supportelement kan någon av versionerna som visas i bild 1 eller 2 används.

Schaeffler Automotive Aftermarket tillhandahåller i nuläget den variant som visas i bild 2.

OBS:

Utför alltid byte satsvis!

Vid fel hos en eller flera hydrauliska komponenter för utjämnning av ventilspel, skall alltid utbyte ske som komplett sats.

Kamföljare och supportelement bör bytas samtidigt, så att man förhindrar upprepade reparationer och höga reparationskostnader.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0060