

SERVICE-INFO



422 0102 10 referanslı subap piyanosu ve 420 0222 10 referanslı hidrolik elemanı ile ilgili tasarım değişikliği

Araç üreticileri:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Araç modelleri:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7,
TT
Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda: Octavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III,
Passat, Phaeton, Polo,
Scirocco, Tiguan, Touareg,
Multivan T5, Transporter T5

Motorlar:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI,
2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI,
4.2 TDI, 6.0 TDI

OE Numaraları:

(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Parça Numaraları:

(1) 422 0076 10 (değiştirdi)
(1) 422 0102 10 (yeni)
(2) 420 0221 10 (değiştirdi)
(2) 420 0222 10 (yeni)



Şekil 1: Eski tasarım



Şekil 2: Yeni tasarım

Subap piyanosu ve hidrolik elemanı değiştirilirken, araçta Şekil 1 veya Şekil 2'de gösterilen tasarım tiplerinden birinin takılı olduğu görülebilir.

Schaeffler Automotive Aftermarket, şu anda yeni tasarım versiyonunu (Şekil 2) piyasaya sunmaktadır, ancak bu yeni versiyon eski tasarımın (Şekil 1) yerine de kullanılabilir.

Not:

Daima takım olarak değiştirin!

Bir ya da birden fazla hidrolik boşluk alma bileşeninin arızalanması durumunda, daima bu parçaları komple takım olarak değiştiriniz. Gereksiz onarım ve masrafları önlemek için, subap piyanosu ve hidrolik elemanı her zaman birlikte değiştirilmelidir.



Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alın!

Yukarıda yer alan OE referans numaraları, yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir.

Bilgi için - Türkiye:

Telefon: +90 212 279 27 41 / Dahili:55
Fax: +90 212 281 66 45
E-mail: abdullah.yavuz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

İlgili parça referanslarını,
www.Schaeffler-Aftermarket.com veya
www.RepXpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Yayın 05.2010
INA 0060

Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

