



SERVICE INFO – INA 0060



Візуальні відмінності коромисел 422 0102 10 і гідрокомпенсаторів 420 0222 10

Виробники:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Моделі:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Двигуни:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Номери оригінального обладнання:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
----------------------------------	---

Артикульні номери:	(1) 422 0076 10 (замінює) (1) 422 0102 10 (новий) (2) 420 0221 10 (замінює) (2) 420 0222 10 (новий)
--------------------	--



Зображення 1: Версія 1



Зображення 2: Версія 2

Під час заміни коромисла і гідрокомпенсатора на автомобілі можуть бути встановлені показані на зображенні 1 і зображенні 2 версії деталей.

На даний час компанія Automotive Aftermarket пропонує версію, яка показана на зображенні 2.

Примітка:

Завжди замінюйте обидва компоненти!

У разі несправності одного або кількох компонентів механізму компенсації клапанного зазору необхідно замінити весь набір. Щоб уникнути повторного ремонту чи додаткових витрат, необхідно одночасно виконувати заміну коромисел і гідрокомпенсаторів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!