




## SERVICE INFO – INA 0061



# Смяна на обтяжни ролки

531 0037 10 и 531 0353 10 (задвижване на спомагателните възли) в 531 0241 10

Производители:	Citroën, Peugeot
Модели:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Двигатели:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE номера:	6453.C5 (заменен) 6453.G4 (заменен) 6453.S4 (заменен) 6453.S5 (нов)
Арт. номера:	531 0037 10 (заменен) 531 0353 10 (заменен) 531 0241 10 (нов)



Снимка 1: Илюстрация на отделните обтяжни ролки и техните различия

### Легенда към снимка 1:

1. 531 0037 10
2. 531 0353 10
3. 531 0241 10
4. Шайба 8,4x19x4 мм

Двете обтяжни ролки с номера на част 531 0037 10 и 531 0353 10 (монтирани в предното задвижване на спомагателните възли) вече не се използват; те са заменени от частта с номер 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket последва примера на производителите на превозни средства Citroen и Peugeot, които също замениха този продукт.

### Забележка:

За да компенсира разликата във височината, към обтяжна ролка 531 0241 10 е добавена и шайба с дебелина от 4 мм.

Всяка препратка към номера на резервна част за производителите на превозни средства е само за целите на сравнението.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0061