




SERVICE INFO – INA 0061



Erstatning af strammeruller

531 0037 10 og 531 0353 10 (drivsystemet til hjælpeaggregater) for 531 0241 10

Bilernes producenter:	Citroën, Peugeot
Modeller:	Berlingo, Saxo
Citroën:	106 I, 106 II, 306, Partner
Peugeot:	
Motorer:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE-nr.:	6453.C5 (erstattet) 6453.G4 (erstattet) 6453.S4 (erstattet) 6453.S5 (ny)
Best. nr.:	531 0037 10 (erstattet) 531 0353 10 (erstattet) 531 0241 10 (ny)



Billede 1: Skema over enkelte strammeruller og deres forskelle

Beskrivelse til figur 1:

1. 531 0037 10
2. 531 0353 10
3. 531 0241 10
4. Skive 8,4x19x4 mm

Begge strammeruller med ordrenr. 531 0037 10 og 531 0353 10 (monteret i hjælpeaggregaternes drivsystem) er blevet erstattet med ordrenr. 531 0241 10.

På denne måde følger Schaeffler Automotive Aftermarket køretøjfabrikanterne Citroen og Peugeot, som også har lavet erstatningen.

Bemærk:

En 4 mm skive er vedlagt til strammerulle 531 0241 10 for at udligne højdeforskellen.

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0061