

SERVICE-INFO



Ersetzung der Spannrollen 531 0037 10 und 531 0353 10 (Nebenaggregatetrieb) in 531 0241 10

Hersteller: Citroen, Peugeot

Modelle:

Citroen: Berlingo, Saxo
Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Motoren: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

OE-Nummern: 6453.C5 (ersetzt)
6453.G4 (ersetzt)
6453.S4 (ersetzt)
6453.S5 (aktuell)

Art-Nr.: 531 0037 10 (ersetzt)
531 0353 10 (ersetzt)
531 0241 10 (aktuell)




Bild 1: Darstellung der einzelnen Spannrollen mit ihren Unterschieden

Die beiden Spannrollen mit der Artikelnummer 531 0037 10 und 531 0353 10 (verbaut im Nebenaggregatetrieb) sind entfallen und wurden durch die Artikelnummer 531 0241 10 ersetzt.

Legende zum Bild 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Unterlegscheibe 8,4x19x4 mm

Schaeffler Automotive Aftermarket folgt damit den Fahrzeugherstellern Citroen und Peugeot, bei denen ebenfalls eine Artikelersetzung durchgeführt wurde.

Hinweis:

Zum Ausgleich des Höhenunterschiedes wird der Spannrolle 531 0241 10 eine Unterlegscheibe mit einer Dicke von 4 mm beigelegt.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 07.2010

INA 0061

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

