




## SERVICE INFO – INA 0061



# Utskiftning av spennrullene 531 0037 10 og 531 0353 10 (aggregatdrift) i 531 0241 10

Produsent:	Citroën, Peugeot
Modeller:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Motorer:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE nr.:	6453.C5 (erstattet) 6453.G4 (erstattet) 6453.S4 (erstattet) 6453.S5 (ny)
Artikkel nr.	531 0037 10 (erstattet) 531 0353 10 (erstattet) 531 0241 10 (ny)



Figur 1: Illustrasjon av de individuelle spennrullene og deres forskjeller

### Forklaring til Fig. 1:

1. 531 0037 10
2. 531 0353 10
3. 531 0241 10
4. Skive 8,4x19x4 mm

De to spennrullene med delnummer 531 0037 10 og 531 0353 10 (installert i aggregatdriften) er nå overflødige; de har blitt erstattet av delnummer 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket har fulgt i fotsporene til kjøretøyproduzentene Citroën og Peugeot, som også har erstattet produktet.

### Henstilling:

For å kompensere for høydeforskjellen, er en 4 mm skive inkludert med spennrullen 531 0241 10.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!