



## SERVICE INFO – INA 0061



# Замена натяжных роликов

531 0037 10 и 531 0353 10 (привод вспомогательных агрегатов) роликом 531 0241 10

Производители:	Citroën, Peugeot
Модели:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Двигатели:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE номера:	6453.C5 (заменен) 6453.G4 (заменен) 6453.S4 (заменен) 6453.S5 (новый)
Арт. номера:	531 0037 10 (заменен) 531 0353 10 (заменен) 531 0241 10 (новый)




Рисунок 1: Иллюстрация натяжных роликов и их разница

### Обозначения на рис. 1:

1. 531 0037 10
2. 531 0353 10
3. 531 0241 10
4. прокладка 8,4x19x4 мм

Два натяжных ролика под номерами 531 0037 10 и 531 0353 10 (устанавливаются на приводе вспомогательных агрегатов) сняты с производства; они заменены на натяжной ролик 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket следует за автопроизводителями Citroën и Peugeot, которые также внесли указанные изменения.

### Примечание:

Для компенсации разницы в высоте каждый натяжной ролик 531 024110 комплектуется прокладкой толщиной 4 мм.

Все референции на оригинальные артикульные номера даны для сравнения.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!