



## SERVICE INFO – INA 0061



# Ersättning av spännrullar

531 0037 10 och 531 0353 10 (drift av hjälppaggregat) med 531 0241 10

Tillverkare:	Citroën, Peugeot
Modeller:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Motorer:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
Best. nr.:	6453.C5 (tidigare) 6453.G4 (tidigare) 6453.S4 (tidigare) 6453.S5 (nuvarande)
Art-nr.:	531 0037 10 (tidigare) 531 0353 10 (tidigare) 531 0241 10 (nuvarande)




Bild 1: Illustration av de olika spännrullarna och skillnaden mellan dessa

### Förklaring bild 1:

- 531 0037 10
- 531 0353 10
- 531 0241 10
- Bricka 8,4x19x4 mm

Båda spännrullarna med best.nr. 531 0037 10 och 531 0353 10 (monterade i drivningen till hjälppaggregat) ersätts av best. nr. 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket följer därmed fordonstillverkarna Citroën och Peugeot, vilka även de har ersatt produkterna.

### OBS:

För utjämning av höjdskillnader har en bricka med tjockleken 4 mm inkluderats i 531 0241 10.

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

INA 0061