

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Regulador de árbol de levas para Opel / Vauxhall 427 1004 10 y 427 1005 10

Fabricantes: Opel, Vauxhall

Modelos:

Opel: Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Insignia, Vectra Mk II, Zafira Mk II

Motores: 1.6 (Z16XER)
1.8 (Z18XER)

Ref. originales:

- (1) 56 36 632 / 55567049
- (2) 56 36 631 / 55567048
- (3) 56 36 971 / 12992403

Nº de artículo:

- (1) 427 1004 10
- (2) 427 1005 10
- (3) 41301*



Fig. 1: Regulador de árbol de levas de admisión 427 1004 10 y tornillo central 41301*




Fig. 2: Regulador de árbol de levas de escape 427 1005 10 y tornillo central 41301*

Nota:

Al cambiar el regulador de árbol de levas de admisión o de escape, es necesario sustituir también el tornillo central. Se trata de un tornillo de dilatación que sólo se debe utilizar una vez.

Legenda para las figuras:

- (1) 427 1004 10 / Lado de admisión
- (2) 427 1005 10 / Lado de escape
- (3) 41301 / Tornillo central M10x80*

En los reguladores de árbol de levas suministrados por Schaeffler Automotive Aftermarket 427 1004 10 y 427 1005 10, este tornillo está incluido en el suministro.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

*) El tornillo no está disponible por separado.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Situación 07.2010

INA 0062

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

