



SERVICE INFO – INA 0069



Обтяжни ролки 531 0252 30 и 531 0525 30

Риск от объркване

Производители: Seat, Škoda, VW

Модели:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Двигатели: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i

Арт. номера: 531 0252 30
531 0525 30



Фигура 1: Вляво – обтяжна шайба 531 0252 30,
вдясно – обтяжна шайба 531 0525 30

За настоящият списък направете справка в каталога

Поради подобните номера на частите съществува риск обтяжни ролки 531 0252 30 и 531 0525 30 да бъдат сбъркани една с друга.


Поради липса на видима разлика (фиг. 1) единственият начин да бъдат различени частите са номерата, отпечатани върху гърба им:

Арт. номер	Отпечатан номер
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Двете обтяжни ролки обаче се различават технически поради различното натягане на пружините. Това има пряко влияние върху обтягането на ангренажния ремък.

Ако обтяжните ролки се сбъркат, ангренажният ремък може да трепери, и в най-лошия случай – да прескача. В резултат на това не е изключена повреда на двигателя.

Убедете се, че използвате правилния номер на частта преди инсталиране. Подобие то между номерата на частите увеличава вероятността да се сбърка.



Фигура 2: Вляво – обтяжни ролки 531 0252 30,
вдясно – обтяжни ролки 531 0525 30

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0069