



INA Servis Bülteni



531 0252 30 ve 531 0525 30 Gergi Rulmanlarının Karıştırılma Riski

Üretici:	Seat, Škoda, VW
Model:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motor:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i
Parça no.:	531 0252 30 531 0525 30




Güncel liste için lütfen medya kataloğuna bakın.

Şekil 1: Sol - Gergi Rulmanı 531 0252 30, Sağ - Gergi Rulmanı 531 0525 30

Parça numaralarının çok benzer olması nedeniyle 531 0252 30 ve 531 0525 30 gergi rulmanlarının birbirleriyle karıştırılma riski vardır.

Görsel bir fark olmadığından (Şekil 1), parçaları birbirinden ayırt etmenin tek yolu arkaya yazılan numaralardır (Şekil 2):


Parça numarası	Ürün numarası
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548



Şekil 2: Sağ - Gergi Rulmanı 531 0252 30, Sağ - Gergi Rulmanı 531 0525 30

Bununla birlikte iki gergi rulmanı, farklı yay gerilimleri nedeniyle teknik olarak farklıdır. Bunun triger kayışı gerginliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Gergi rulmanları karıştırılırsa, triger kayışında titreşim yapabilir ve en kötü senaryoda kayış atabilir ve motor hasarı meydana gelebilir.

 Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: + 90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT