

# INFORMACIÓN DE SERVICIO



## Cambio de material en la polea de inversión 532 0020 10

**Fabricante :** Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

**Modelos:**

**Citroën:** AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX

**Fiat:** Ulysse

**Lancia:** Zeta

**Nissan:** Micra

**Peugeot:** 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806

**Rover:** 100

**Motores:**

**Citroën:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V

**Fiat:** 2.0 16V, 2.1 TD

**Lancia:** 2.0 16V, 2.1 TD

**Nissan:** 1.5 D

**Peugeot:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16

**Rover:** 1.4 D, 1.5 D

**Referencias originales:**

**Citroën:** 0830.11 (sustituido)

0830.14 (sustituido)

0830.16 (sustituido)

0830.37 (actual)

**Fiat:** 9400830149 (sustituido)

9400830379 (actual)

**Lancia:** 9400830149 (sustituido)

9400830379 (actual)

**Nissan:** 13077-6F900 (sustituido)

13077-6F901 (actual)

**Peugeot:** 0830.11 (sustituido)

0830.14 (sustituido)

0830.16 (sustituido)

0830.37 (actual)

**Rover:** LHV100250 (sustituido)

LHV100080 (actual)

**Nº de artículo:** 532 0020 10



**Fig. 1:** Versión anterior de metal



**Fig. 2:** Nueva versión de plástico

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la superficie de rodadura de la polea de inversión 532 0020 10 de metal a plástico.

Durante la fase de modificación, es posible que las poleas de inversión se suministren tanto en la versión de metal como en la versión de plástico.

**Nota:**

A pesar de las diferentes versiones, ambas poleas de inversión pueden utilizarse sin restricciones en los vehículos indicados en los catálogos.

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 03.2011

**INA 0070**

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

