

# INFO TECHNIQUE



## Changement de matériau pour le galet enrouleur 532 0020 10

**Constructeurs :** Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

**Modèles :**

**Citroën:** AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX

**Fiat:** Ulysse

**Lancia:** Zeta

**Nissan:** Micra

**Peugeot:** 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806

**Rover:** 100

**Moteurs :**

**Citroën:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V

**Fiat:** 2.0 16V, 2.1 TD

**Lancia:** 2.0 16V, 2.1 TD

**Nissan:** 1.5 D

**Peugeot:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16

**Rover:** 1.4 D, 1.5 D

**Références OE :**

**Citroën:** 0830.11 (remplacée)

0830.14 (remplacée)

0830.16 (remplacée)

0830.37 (actuelle)

**Fiat:** 9400830149 (remplacée)

9400830379 (actuelle)

**Lancia:** 9400830149 (remplacée)

9400830379 (actuelle)

**Nissan:** 13077-6F900 (remplacée)

13077-6F901 (actuelle)

**Peugeot:** 0830.11 (remplacée)

0830.14 (remplacée)

0830.16 (remplacée)

0830.37 (actuelle)

**Rover:** LHV100250 (remplacée)

LHV100080 (actuelle)

**Réf. INA :** 532 0020 10



**Image 1 :** Ancienne version en métal



**Image 2 :** Nouvelle version en plastique

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet enrouleur 532 0020 10.

Pendant la phase de transition, les galets enrouleurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.

**Remarque :**

Les deux types de galets enrouleurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues.

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 03.2011

**INA 0070**

Sous réserve de modifications techniques  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Pour plus d'informations:**

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

