



SERVICE INFO – INA 0070



Изменение материала

обводного ролика 532 0020 10

Производители: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

Модели:
 Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
 Fiat: Ulysse
 Lancia: Zeta
 Nissan: Micra
 Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806
 Rover: 100

Двигатели:
 Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V
 Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD
 Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD
 Nissan: 1.5 D
 Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16
 Rover: 1.4 D, 1.5 D

OE номера:
 Citroën: 0830.11 (заменен)
 0830.14 (заменен)
 0830.16 (заменен)
 0830.37 (актуальный)
 Fiat: 9400830149 (заменен)
 9400830379 (актуальный)
 Lancia: 9400830149 (заменен)
 9400830379 (актуальный)
 Nissan: 13077-6F900 (заменен)
 13077-6F901 (актуальный)
 Peugeot: 0830.11 (заменен)
 0830.14 (заменен)
 0830.16 (заменен)
 0830.37 (актуальный)
 Rover: LHV100250 (заменен)
 LHV100080 (актуальный)

Арт. номер: 532 0020 10

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru



Рисунок 1: Прежняя конструкция из металла



Рисунок 2: Нынешняя конструкция из пластика

Наружная поверхность обводного ролика 532 0020 10 была изменена с металлической на пластиковую (см. рис. 1 и 2).

Во время переходного производственного периода в поставках возможно встретить как металлический, так и пластиковый ролик.

Примечание:

Оба этих ролика, несмотря на изменение конструкционного материала, могут быть использованы без каких-либо ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!