



## SERVICE INFO – INA 0073



# Σημείωση συναρμολόγησης

για τον βραχίονα τάσης 534 0110 20 με πείρο ασφάλισης

Κατασκευαστές:	Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot
Μοντέλα:	
Citroën:	Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Κινητήρες:	
Citroën:	2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat:	2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia:	2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot:	2.0 HDI, 2.2 HDI

Κωδικός OE:	
Citroën:	5751.55
Fiat:	9636355180 (αντικαταστάθηκε) 9634465780 (αντικαταστάθηκε) 9653522380 (νέο)
Lancia:	9636355180 (αντικαταστάθηκε) 9634465780 (αντικαταστάθηκε) 9653522380 (νέο)
Peugeot:	5751.55

Κωδικός ανταλλακτικού:	534 0110 20
------------------------	-------------



Εικόνα 1: 534 0110 20 - Βραχίονας τάσης INA με πείρο ασφάλισης.

### Προσοχή:

Η μη τήρηση της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό!

### Σημείωση:

Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις τροχαλίες τάσης και βραχίονες τάσης με πείρο ασφάλισης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Όταν τοποθετείται ο βραχίονας τάσης 534 0110 20, είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε πως ο πείρος ασφάλισης δεν αφαιρείται μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και ο ιμάντας πολυ-V έχει μπει στη θέση του.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του βραχίονα τάσης θα χαθούν αν ο πείρος αφαιρεθεί πολύ νωρίς. Ο βραχίονας τάσης ενεργοποιείται και έτσι η τοποθέτηση γίνεται δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη σε μερικές περιπτώσεις.

Οποιαδήποτε αναφορά σε κωδικούς ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος γίνεται μόνο για σύγκριση.

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**

**Schaeffler Greece**

[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)