

# SERVIZIO INFORMAZIONE



## Indicazioni di montaggio per braccio tenditore 534 0110 20 con coppiglia di sicurezza

### Costruttori

**veicoli:** Citroen, Fiat, Lancia,  
Peugeot

### Modelli:

**Citroen:** Berlingo, C5, C8, Evasion,  
Jumper, Jumpy, Xantia,  
Xsara

**Fiat:** Ducato, Scudo, Ulysse

**Lancia:** Phedra, Zeta

**Peugeot:** 206, 306, 406, 607, 806,  
807, Boxer, Expert, Partner

### Motori:

**Citroen:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

**Fiat:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Lancia:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Peugeot:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

### Riferimenti OE:

**Citroen:** 5751-55

**Fiat:** 9636355180 (sostituito)

9634465780 (sostituito)

9653522380 (attuale)

### Lancia:

9636355180 (sostituito)

9634465780

(sostituito)9653522380  
(attuale)

### Peugeot:

5751-55

### N. art.:

534 0110 20



**Figura 1:** 534 0110 20 – Braccio tenditore INA con coppiglia di sicurezza

Durante il montaggio del braccio tenditore 534 0110 20 è strettamente necessario fare attenzione che la coppiglia di sicurezza venga rimossa solamente dopo il montaggio e l'applicazione della cinghia trapezoidale.

La preimpostazione di fabbrica del braccio tenditore viene cancellata con la rimozione anticipata della coppiglia. Il braccio tenditore si aziona e il montaggio viene in questo modo reso più difficile o addirittura parzialmente impossibile.

### Attenzione

Una procedura non conforme può causare gravi danni.

### Nota

Questo processo è valido principalmente per tutti i rulli e i bracci tenditori con coppiglia di sicurezza.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

*I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).*

Versione 05.2011

**INA 0073**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.

Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)

e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

