



SERVICE INFO – INA 0073



Инструкция по установке

рычага натяжителя 534 0110 20 с фиксирующим штифтом

Производители: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Модели:

Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
 Lancia: Phedra, Zeta
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Двигатели:

Citroën: 2.0 HDI, 2.2 HDI
 Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

OE номера:

Citroën: 5751.55
 Fiat: 9636355180 (заменен)
 9634465780 (заменен)
 9653522380 (новый)
 Lancia: 9636355180 (заменен)
 9634465780 (заменен)
 9653522380 (новый)
 Peugeot: 5751.55

Арт. номер: 534 0110 20



Рисунок 1: 534 0110 20 – Натяжитель INA с фиксирующим штифтом

Внимание!

Пренебрежение процедурами замены может привести к травмам!

Замечание:

Данная инструкция применима ко всем натяжителям с фиксирующим штифтом.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

При установке рычага натяжителя 534 0110 20 обязательно убедитесь в том, что фиксирующий штифт находится на месте до конца установки, пока ремень не установлен.

Заводские настройки натяжителя будут потеряны, если штифт удалить слишком рано. Силы воздействия рычага натяжителя слишком велики и вернуть обратно рычаг в некоторых случаях не получится.

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru