


SERVICE-INFO




Različite izvedbe remenice slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0199 10

Proizvođač:	Toyota
Modeli:	Echo, Yaris, Yaris Verso
Motori:	1.4 D4d
OE Br.:	27415-33020
Kat. Br.:	535 0199 10



Slika 1: Prva izvedba



Slika 2: Prva izvedba

Slike prikazuju dvije različite izvedbe remenice slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0199 10.

Ključne razlike između ovih dviju izvedbi su; brtve ležaja i utor za prihvat specijalnog alata namjenjenog za skidanje, provjeru i ugradnju remenice.

Napomena:

Unatoč različitim izvedbama, remenice se mogu upotrijebiti bez ograničenja u vozilima specificiranim u katalogu.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 05.2011
INA 0074

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket