



SERVICE INFO – INA 0074



Versiuni diferite ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0199 10

Producător:	Toyota
Modele:	Echo, Yaris, Yaris Verso
Motor:	1.4 D4d
Nr. OE:	27415-33020
Nr. identificare piesă:	535 0199 10



Figura 1: Prima versiune



Figura 2: A doua versiune

Imaginile reprezintă cele două versiuni ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0199 10.

Diferențele majore dintre cele două versiuni sunt garniturile rulmenților și dispozitivele de fixare ale instrumentului special de demontare, testare și ansamblare.

Notă:

În ciuda diferențelor dintre versiuni, fuliile de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate în catalog.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0074