



SERVICE INFO – INA 0076



Vejledning til strammerullens montering 531 0317 17 med sikring på bundpladen

**Bilernes
producenter:** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:
Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motorer: 1.4, 1.6

OE-nr.: 036 109 243 AB (erstattet)
 036 109 243 AD (erstattet)
 036 109 243 E (erstattet)
 036 109 243 L (erstattet)
 036 109 243 R (erstattet)
 036 109 243 AF (ny)

Best. nr.: 531 0317 10



Billede 1: 531 0317 10 – strammerulle med sikring på bundplade

Ved montering af strammerulle 531 0317 10 skal man ubetinget passe på bundpladens rigtige stilling. Den skal sidde rigtigt med den bestemte fastlåsning på motorblokken.

Forkert sikring af bundpladen kan resultere i strammerullens fejl.

Bemærkning:

Ved alle strammeruller med sikret bundplade skal man passe på korrekt bundpladeplacering.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.