




SERVICE INFO – INA 0076



Інструкція з монтажу натяжного ролика 531 0317 10 з фіксацією опорної пластини

Виробники:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Моделі:	
Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Двигуни:	1.4, 1.6
Номери оригінального обладнання:	036 109 243 AB (замінює) 036 109 243 AD (замінює) 036 109 243 E (замінює) 036 109 243 L (замінює) 036 109 243 R (замінює) 036 109 243 AF (актуальні)
Арт. номер:	531 0317 10



Зображення 1: 531 0317 10 – Натяжний ролик з фіксацією опорної пластини

Під час монтажу натяжного ролика 531 0317 10 необхідно обов'язково перевірити правильність монтажного положення його опорної пластини. Цю опорну пластину необхідно коректно встановити у передбаченому для її фіксації місці на блоці циліндрів.

Неправильно зафіксована опорна пластинка може призвести до виходу з ладу натяжного ролика.

Примітка:

Як правило, слід завжди перевіряти правильність монтажного положення кожного натяжного ролика з фіксацією опорної пластини.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0076