



## SERVICE INFO – INA 0078



# Instrucțiuni pentru înlocuirea șuruburilor fuliei arborelui cotit

Producători:	Opel, Vauxhall, Saab
Modele:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab:	9-3
Motorizare:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Nr. piesă:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + pompă de apă) 530 0441 31 (KIT + pompă de apă) 530 0443 30 (KIT + pompă de apă) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Figura 1: Exemplificare a KIT-ului INA pompă de apă 530 0443 30 cu ambele tipuri de șurub pentru arborele cotit

În funcție de specificațiile producătorului autovehiculului, șurubul fuliei arborelui cotit va fi înlocuit odată cu schimbarea curelei de distribuție.

Verificați obligatoriu dacă șurubul demontat a fost filetat standard (M12 x 1.75) sau mărunț (M12 x 1.5).

Utilizați șuruburi corespunzătoare.

De aceea, ambele tipuri de șuruburi pentru fulia arborelui cotit sunt incluse în kit-urile și seturile INA.

### Atenție:

Utilizarea unui șurub incompatibil cu arborele cotit va duce la deteriorarea filetelor acestuia din urmă!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT

INA 0078