



SERVICE INFO – INA 0079



Визуални различия

при механизъм за свободен ход на генератор 535 0218 10

Производители: Ford, Volvo

Модели:

Ford: Focus II


Volvo: S40 II, V50, C70 II

Двигатели:


Ford: 2.5 ST

Volvo: 2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5

Арт. номер: 535 0218 10



Снимка 1: Производствен вариант



Снимка 2: Следпродажбен вариант

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани два различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор.

На Снимка 1 е показан производствен механизъм за свободен ход на генератор, която се монтира от съответния производител на превозното средство.

На Снимка 2 е показан предлаган от Schaeffler Automotive Aftermarket механизъм за свободен ход на генератор, който е предназначен за пазара на резервни части.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (снимка 3).



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част #.400 0241 10

Забележка:

И двата механизма за свободен ход на генератор отговарят напълно на техническите изисквания и се различават само по външния си вид.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България

Тел.: +359 2 946 3900

aftermarket.bg@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0079