



## SERVICE INFO – INA 0079



# Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0218 10

Producători:	Ford, Volvo
Modele:	
Ford:	Focus II
Volvo:	S40 II, V50, C70 II
Motorizare:	
Ford:	2.5 ST
Volvo:	2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5
Nr. identificare piesă:	535 0218 10




Figura 1: Versiunea de producție




Figura 2: Versiune post-vânzare

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe autovehiculele menționate mai sus.

Fig. 1 prezintă fulia de alternator cu sistem de rolă liberă montată de către producător.

Fig. 2 prezintă fulia de alternator cu sistem de rolă liberă produsă de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive.

Demontarea/montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (Fig. 3).



Figura 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10

### Notă:

Cele două fulii respectă întocmai specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

INA 0079