



## SERVICE INFO – INA 0080



# Информация за механизъм

## за свободен ход на генератор 535 0219 10

Производители: Hyundai, Kia, Toyota

**Модели:**

Hyundai: Sonata V, Sonata VI  
Kia: Magentis, Carens III  
Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso


**Двигатели:**

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI  
Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4  
Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D


**OE номера:**

Hyundai: 37321 - 25301  
Kia: 37321 - 25301  
Toyota: 27415 - 33050

Арт. номер: 535 0219 10



Снимка 1: Предишни конструкции Toyota (сребърна), Kia/Hyundai (черна)



Снимка 2: Нова конструкция

На споменатите по-горе модели могат да се монтират различни варианти на механизъм за свободен ход на генератор.

На Снимка 1 са показани два механизма за свободен ход на генератор, които са монтирани от съответния производител на превозни средства.

Schaeffler Automotive Aftermarket предлага един механизъм за свободен ход на генератор (Снимка 2), която покрива изброените модели и на тримата производителя.

**Забележка:**

Новият механизъм за свободен ход на генератор от Schaeffler Automotive Aftermarket отговаря на техническите изисквания във всяко отношение и се различава само визуално.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (снимка 3).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част 400 0241 10

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство.

**Шефлер България ООД**

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>