



SERVICE INFO – INA 0080



Πληροφορίες που αφορούν την τροχαλία δυναμό με καστάνια με κωδικό 535 0219 10

Κατασκευαστές: Hyundai, Kia, Toyota

Μοντέλα:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
Kia: Magentis, Carens III
Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Κινητήρες:


Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Κωδικός OE:


Hyundai: 37321 - 25301
Kia: 37321 - 25301
Toyota: 27415 - 33050

Κωδικός

ανταλλακτικού: 535 0219 10



Εικόνα 1: Παλαιότεροι σχεδιασμοί Toyota (ασπρί), Kia/Hyundai (μαύρο)



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Διάφορες εκδόσεις της τροχαλίας δυναμό με καστάνια μπορούν να τοποθετηθούν στα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω.

Η εικόνα 1 δείχνει τις δυο τροχαλίες δυναμό με καστάνια τοποθετημένες από τους αντίστοιχους κατασκευαστές των αυτοκινητών.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει τώρα μια τροχαλία δυναμό με καστάνια (εικόνα 2) που καλύπτει όλα τα μοντέλα της λίστας και από τους τρεις κατασκευαστές.

Σημείωση:

Η νέα τροχαλία δυναμό με καστάνια από την Schaeffler Automotive Aftermarket πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα σημεία και διαφέρει μόνο οπτικά.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με καστάνια (εικόνα 3).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



Εικόνα 3: Ειδικό εργαλείο INA με κωδικό 400 0241 10

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT